



SBH-101-3KBS

- 주 기
1. 샘플 승인 후 단속을 실시한다.
 2. 제품 조립 시작 전 자가검사를 실시하여 불량품을 사전에 제거한다.
 3. 지시하지 않은 R은 자연 R로 한다.
 4. 기타 자세한 사항은 설계자와 협의한다.

GENERAL TOLERANCE					부 품 번		명 칭		개 수		재 질		비 고	
수량	公差	A LEVEL	B LEVEL	C LEVEL	Part No.	No.	Part Name	Q'ty	Material	Remarks				
1~4	±0.05	±0.10	±0.20	±0.30										
4~6	±0.07	±0.12	±0.22	±0.32										
6~10	±0.10	±0.15	±0.25	±0.35										
10~20	±0.12	±0.18	±0.28	±0.38										
20~50	±0.15	±0.20	±0.30	±0.40										
50~100	±0.20	±0.25	±0.35	±0.45										
100~200	±0.25	±0.30	±0.40	±0.50										
200~500	±0.30	±0.35	±0.45	±0.55										
500~1000	±0.40	±0.45	±0.55	±0.65										

DATE	2009.02.16	DRG No.	LWP-TP1005-0
------	------------	---------	--------------